







1/10. нит=вез.



Съясненіе спицы по а-б
1/2. нит. вез.



Съясненіе спицы по в-д.





Передняя золотниковая крышка малого цилиндра.

Табл. 116.

Отли с радиусом цилиндра 4.52






1/2. мм. Вел.



Передняя золотниковая крышка большого цилиндра.

№ 2. пат. Вел.

Табл. 117




Общий вид парораспределительного механизма
„Гейзингеръ фонъ Вальдеггъ“

№ 10. Кат. Вел.

Малый цилиндр

Вид по стрелочк. А.

Табл. 130.



Впуск сѣмьего лага и. большаго цилиндра
Диаметр большаго цилиндра
Ходъ поршня
Отношение площадей цилиндров
Наружная перекрышка золотника
Внутренняя перекрышка золотника
При наполненіи малаго цилиндра
Предускореніе малаго цилиндра
Наибольшее открытіе шкля

Таблицы для провѣрки золотниковъ по Цейнеру.

Малый цилиндр.

Большой цилиндр.

ХОДЪ ПАРОВОЗА ВПЕРЕДЪ.

Ходъ поршня впередъ. Ходъ поршня назадъ. Ходъ поршня впередъ. Ходъ поршня назадъ.

Соотвѣстн. отношеніе.

Малый цилиндр	Расшир. порш.		Порш. ст.	Расшир. порш.		Порш. ст.						
	м.м.	см.		м.м.	см.							
0,8	520	504	628	649	3	43	320	594	628	649	3	43
0,7	455	505	615	649	3	29	435	565	615	649	3	29
0,6	390	534	596	649	3	21	390	534	596	649	3	21
0,5	325	499	584	649	3	15	325	499	584	649	3	15
0,4	260	473	563	649	3	11	260	473	563	649	3	11
0,3	195	424	534	649	3	8	195	424	534	649	3	8
0,2	130	376	504	649	3	5	130	376	504	649	3	5
0,1	65	318	450	638	3	3	65	318	450	638	3	3
0	29	252	399	622	3	3	29	252	399	622	3	3
0,1	65	318	450	638	3	3	65	318	450	638	3	3
0,2	130	376	504	649	3	5	130	376	504	649	3	5
0,3	195	424	534	649	3	8	195	424	534	649	3	8
0,4	260	473	563	649	3	11	260	473	563	649	3	11
0,5	325	499	584	649	3	15	325	499	584	649	3	15
0,6	390	534	596	649	3	21	390	534	596	649	3	21
0,7	455	505	615	649	3	29	455	505	615	649	3	29
0,8	520	504	628	649	3	43	520	504	628	649	3	43


Большой цилиндр	Расшир. порш.		Порш. ст.	Расшир. порш.		Порш. ст.						
	м.м.	см.		м.м.	см.							
0,8	552	620	632	649	5	57	552	620	632	649	5	57
0,7	520	605	612	649	5	45	520	605	612	649	5	45
0,6	485	590	596	649	5	31	485	590	596	649	5	31
0,5	390	555	570	648	5	22	390	555	570	648	5	22
0,4	325	504	542	646	5	17	325	504	542	646	5	17
0,3	260	472	510	645	5	12	260	472	510	645	5	12
0,2	195	440	496	642	5	9	195	440	496	642	5	9
0,1	130	414	447	636	5	8	130	414	447	636	5	8
0	65	344	385	621	5	5	65	344	385	621	5	5
0,1	65	344	385	621	5	5	65	344	385	621	5	5
0,2	130	414	447	636	5	8	130	414	447	636	5	8
0,3	195	440	496	642	5	9	195	440	496	642	5	9
0,4	260	472	510	645	5	12	260	472	510	645	5	12
0,5	325	504	542	646	5	17	325	504	542	646	5	17
0,6	390	555	570	648	5	22	390	555	570	648	5	22
0,7	455	590	596	649	5	31	455	590	596	649	5	31
0,8	520	605	612	649	5	45	520	605	612	649	5	45
0,9	552	620	632	649	5	57	552	620	632	649	5	57

ХОДЪ ПАРОВОЗА НАЗАДЪ.

Переводный валъ съ рычагами.

Табл. 136.

$\frac{1}{5}$ и $\frac{1}{10}$ нмт. вал.



Общій видъ тормаза.

Для діам. колесъ 1900 мм.

1/20 частъ вел.

