

ЛДНХ Вагоностроительный з-д им. Егорова И.Е. г. Ленинград	Инструкция по монтажу и эксплуатации холодильной установки шкафов с/продуктами на салоне вагона типа 20-с	20.00.10.У1 лист 1 вс. л-ов 9 1959г.
ОГК		

1. Описание установки.

Холодильная установка на два объекта охлаждения предназначена для охлаждения продуктов в холодильном шкафе в кухне и в подвагонном продуктовом ящике.

Холодильная установка состоит из:

1. Холодильной машины типа ФАК-0,7М холодопроизводительностью 700 ккал/час.

Примечание к пункту 1.

а) Типовой для данной машины электродвигатель переменного тока ЯДЛ-31/4 мощностью 0,6 кВ с числом оборотов 1410 об/мин, заменен электродвигателем постоянного тока ПН-5 на напряжение 45 Вольт с числом оборотов 2100 об/мин. Шкив на валу электродвигателя диаметром 115 мм заменен шкивом диаметром 98 мм. Форсирование компрессора до 570 об/мин произведено для повышения холодопроизводительности его до 900 ккал/час. На шкиве электродвигателя укреплен вентилятор конденсатора.

б) Конденсатор с поверхностью охлаждения 388 м², установленный на первом вагоне 20-с (N2227) в дальнейшем заменен конденсатором с поверхностью охлаждения 518 м².

2. Спаренных испарителей типа Ц80-00 в подвагонном продуктовом ящике.

3. Одинарного испарителя типа Ц80-00 в холодильном шкафу кухни.

Примечание к пунктам 2 и 3.

На первом вагоне 20-с (N2227) установлены испарители типа Ц5-00

126

инв. №:
82043

21/II-59.




Схема холодильной установки.

127

ИМВ. №:

82044

21/11/59г.

4. Ящики для подвешивания холодильной машины под вагоном.

5. Дюбель подвагонных трубопроводов.

6. Терморегулирующих вентилей типа ТРВ-2 на каждом охлаждаемом объекте.

7. Манометра и мановакумметра, для контроля давления и вакуума во время стоянок, укрепленных на подвагонном ящике.

II Работа холодильной установки.

Холодильная установка работает на хладагенте -фреон-12.

Пары фреона-12 задаются компрессором холодильной машины 1 из испарителей 3 и 4.

Компрессор сжимает пары до давления конденсации и нагнетает их в конденсатор 2, где они, охлаждаясь приводимым через него наружным воздухом, конденсируются и стекают в ресивер 5. Из ресивера парожидкостная фреоновая смесь проходит через фильтр 6 и терморегулирующие вентили 7 попадает в испарители 3 и 4, где жидкый фреон испаряется, отнимая тепло у окружающей среды. После этого пары фреона вновь задаются в компрессор.

В терморегулирующих вентилях 7, расположенных в испарителях, фреон дросселируется с давления конденсации до давления, соответствующего заданной температуре испарения т.е. +3°C.

Каждый ТРВ-2 получает импульс от своего чувствительного патрона 9, установленного на выходящем трубе испарителя.

После достижения минимальной заданной температуры в одном из охлаждаемых объектов, ТРВ этого объекта прекращает подачу хладагента в испаритель и, давление во всасывающем трубопроводе компрессора поддерживается за счет второго объекта. Когда во втором объекте температура также достигнет минимальной заданной, ТРВ второго объекта также прекратит подачу хладагента в испаритель, вследствие чего во всасывающем трубопроводе компрессора начнет резко понижаться давление, что приведет к срабатыванию РД и остановке компрессора.

При повышении температуры в каком либо из объектов до максимальной заданной, происходит обратное действие, ТРВ начинают подачу хладагента в испаритель, во всасывающем трубопроводе компрессора повышается давление и РД включает компрессор. Компрессор холодильной машины снабжен автоматическим прибором 8-реле давления типа РД-2, который останавливает компрессор в случае чрезмерного повышения давления конденсации или снижения давления испарения.

Чрезмерное повышение давления конденсации возможно при нарушении обдува конденсатора воздухом, или при полном прекращении подачи воздуха в конденсатор. /задорение конденсатора/.

Снижение давления испарения возможно при задорении или замерзании терморегулирующего вентиля.

Наружная сеть трубопроводов состоит из двух самостоятельных ветвей, из которых, одна подходит к холодильному шкафу кухни через отверстие в полу

вагона, другая присоединяется к подвагонному продувочному ящику.

От возможных повреждений наружная сеть защищена кожухами.

III. Монтаж холодильной установки.

1. Установить и закрепить в металлическом ящике холодильную машину типа ФАК-0,7М.
2. Закрепить на ящике манометр и мановакуумметр.

Изготовить и установить трубы фреоновой системы внутри металлического ящика, а также закрепить переднюю и заднюю крышки ящика и кожух приборов.

3. Испытать холодильный агрегат на плотность.
4. Установить и закрепить холодильный агрегат под вагоном.
5. Изготовить и установить все трубопроводы наружной сети холодильной установки.

Примечание к пунктам 2 и 5.

а) Резку труб производить специальными труборезами.

б) Трубы изгибают по шаблонам снятых с места.

Гибку труб предпочтительно производить с помощью гибкого стального шланга.

в) После гибки труб с пиджом обязательно продуть их сжатым воздухом. Скорость выходящего потока воздуха из изготовленной трубы, должна быть не менее 15 м/сек., затем протравить внутреннюю поверхность трубы 20% раствором плавиковой кислоты, промыть 10% содовым раствором и чистой водой.

Сушить прогревом трубы до 200°С.

130

Инв. №:

82047

21/11.59г.

2) Применение канифоли при гнутье труб катеторически запрещается.

3) Перед установкой проверить чистоту внутренних поверхностей всех участков труб.

4. В качестве промывочной жидкости детали механизма и арматуры применять четыреххлористый углерод (ССРЧ) и легкий бензин с обязательной просушкой перед сборкой.

5. В соединениях с накидными гайками, где прокладкой служит отбортованный под углом 45° конец красномедной трубы, отбортовку производить только специальным приспособлением.

6. Присоединить ветви наружной сети к предварительно установленным, в объектах охлаждения, испарителям.

7. Испытать фреоновую систему.

IV Требования к соединениям с отбортованными трубками, штуцерами и накидными гайками.

1. Красномедные трубы в местах соединений должны подвергаться отжигу не более, чем за 2 часа до сборки.

2. Одна отбортованная конуса должна строго совпадать с одиими штуцера и накидной гайки.

Угол 90° должен быть выдержан так, чтобы расхождение углов между штуцером и накидной гайкой было не больше 30°.

3. В местах уплотнения, трубы и штуцера должны быть чистыми: без забоин, глубоких рисок и трещин.

VI Испытание фреоновой системы на плотность.

1. Плотность фреоновой системы испытывается давлением 10 атм. сухим азотом из баллона, через редуктор. Терморегулирующие вентили должны быть установлены на минимальный перепад // крайнее положение при вращении регулирующей гайки по часовой стрелке // 2. Система наполненная сухим азотом, выдерживается под давлением в течение 6 часов, отмечается установившееся давление и отставляется еще на 12 часов. В течение этого времени падения давления быть не должно.

3. В случае падения давления необходимо установить место утечки и устраниить ее. После этого давление в системе должна быть поднята до 10 атм. и испытание повторено в соответствии с § 2.

4. Результаты испытания фреоновой системы заносятся в акт.

5. Компрессор под давлением 8 атм. выдерживается согласно пункту -2 этого же раздела.

VII Испытание фреоновой системы под вакуумом.

1. Испытание системы на вакуум производится компрессором при открытом всасывающем и закрытом нагнетательном вентилях. Выброс воздуха осуществляется через открытое отверстие для манометра.

Система вакуумируется до 50 мм рт. ст. под вакуумом система выдерживается в течение 24 часов, повышения давления в течение этого срока не должно быть.

132.

инв. №:
82049

24/11/59г.

Результаты испытаний заносятся в акт
испытаний

2. Компрессор отединяется от системы перекрытием запорных вентилей и тем самым из испытания на вакуум исключается.

3. В случае натекания воздуха в систему, повторяется испытание плотности давлением азота с большей тщательностью до устранения всех утечек и вновь повторяется испытание на вакуум.

Если потребуется вскрытие какой-либо полости системы, находящейся под вакуумом необходимо предварительно ее наполнить сухим азотом во избежание увлажнения системы влагенным воздухом.

III После дальней обкатки вагона необходимо провести проверку системы на отсутствие утечки фреона.

IV Учитывая, что загрязнение конденсатора, входных и выходных решеток, ведет к нарушению нормальной работы холодильного агрегата, необходимо, регулярно (не реже одного раза в неделю) проверять их чистоту. При загрязнении, как конденсатора так и решеток производить продувку их сжатым воздухом до полной очистки, также произвести продувку и очистку всего внутреннего объема ящика.

V В остальном, а именно: пуск холодильной установки, удаление воздуха, продувка фреоном, пуск машины на автоматическую работу, неисправности и способы их устранения, добавление фреона в систему, постановка машины на консервацию,

пуск машины после консервации, добавление масла
в компрессор и др. руководствоваться „Инструкцией по
эксплуатации и уходу за фреоновыми холодильными
машинами ФАК-0,7, ФАК-1,1, ФАК-1,5“ изданной
Харьковским заводом торгового машиностроения.

134

ЧНВ.Г

82.051

21/11/59

Конструктор	Рук. гр.	Нормок.	Нач. Бюро	Гл. констр.
	Смирнов 9.1.59	Миронов 10/11.59	Сударев 13/11.59	Г.Д.М. 13/11.59