

ЛСНХ Вагоностроительн з-р им. Егорова ие г.Ленинград ОГК.	Инструкция по уходу и эксплуатации моторгенера- тора для вагонов с канди- ционированием воздуха устано- вленного на вагоне 20 сб.	20.65.10 Чп лист 1 из 6 листов заменен 1959 г.
---	---	---

Мощность генератора 25кВт. см. рис. 1 и 2 /. Все
рис. см. в оригинале, приложенных к переводу. /.

Моторгенератор состоит из генератора постоянного
тока 40В., соединенного в один агрегат с мотором
3 фазного тока 220В. (обмотки которого пересоединены
на питание 3 фазным током напр. 380 В.)

Арматура генератора и мотора сконструирована на общий
съемный валу. В целях наиболее эффективного
использования машины и для наибольшей ее долговечно-
сти ниже приводится подробная инструкция по ее
эксплуатации и ремонту. Последний разделяется на
средний или текущий и капитальный ремонт.

Периоды текущего осмотра моторгенератора
зависят от длины пути и возможности осуществления
срока осмотра. Простой осмотр может
производиться без специального инструмента
следующим образом:

См. рис. 3 и ч.: Снять крышки и осмотреть щетки
и щеткодержатели (пружины натяжения).
Проверить, чтобы каждая щетка в щеткодержателе
перенещалась свободно. Если какая-либо
щетка окажется короче других на один дюйм,
(25,4мм) ее следует заменить. Это предотвратит
серьезную полку коллектора в случае износа
щеток, так как коллектор изнашивается от
арматуры щетки. Моторгенератор необходимо
щательно продуть сжатым воздухом.

221

86833

Конструктор Рук. группы	Нормаконт.	Науч. К.Б.	гл. констр.
Лубинец И.С. 1959	Буд. 525	4.7.11	72.13

Медную трубку диаметром $1/4"$ согнуть под 90° и на $1/2"$ с конца прикрепить к шлангу. Подобное приспособление удобно для продувки машины и для вентиляции проходов в арматуре. Машину следует продувать со стороны коллектора. Новые щетки следует пригнать по контуру коллектора предварительно вывержав необходимый радиус. Пружины щеток отрегулированы паставщиком на требуемое натяжение, которое указано на обойме пружины. Очень редко, когда пружины при нормальной эксплуатации теряют нужное натяжение, но в случае необходимости нужно заменять всю пружину вместе с обоймой.

После проверки щеток нужно посмотреть в каком состоянии коллектор. Коллектор в хорошем состоянии будет гладким и имеет темный полированный блеск. Иногда требуется его отполировать тонкой стеклянной бумагой. Употреблять наездную бумагу запрещается.

См. рис. 5-6-7.

Моторгенератор имеет механический переключатель смены полюсов. Нужно тщательно пропарить контакты выключателя чистыми концами и промаслить специальным маслом или вазелином. Механизм выключения должен свободно вращаться на шпильке.

Проверить плотность соединения контактов.

Все упомянутое нужно проделать очень тщательно. Пыль и иностранные тела, которые могут попасть под арматуру необходимо полностью удалить, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию.

222

86834

Во время работы машины. Когда машина стоит
нужно осмотреть переключение.

Выработка щеток указывает на износ коллектора
или на неправильно поставленные щетки /либо
укороченные стержни или катушку/. Во время
работы генератора нужно прислушаться к шуму,
по необычности которого можно обнаружить
дефектный подшипник. Посторонний шум особенно
замечен, когда машина медленеет ход.

На этом заканчивается временный поверхностный
осмотр моторгенератора. Вторая фаза проверки,
капитальная, должна быть очень тщательной и
включает полную разборку моторгенератора.

Время между капитальными ремонтами зависит
в основном от тщательности временного осмотра.
К тому же периоды между кап. ремонтами
зависят от нагрузки, длины пути. Ниже
описывается порядок кап. ремонта.

См. рис. 8-9.

После снятия крышек с переключателя полюсов
и окан - снять щетки. Снять гайку, поддерживающую
корпус переключателя полюсом на валу при
помощи ключа. При откручивании гайки нельзя
удерживать арматуру от вращения при помощи
стержня, установленного в вентилятор, так как
от этого могут лопнуть лопасти и
нарушиться баланс всей арматуры.

Быстроим нажим на ключ легко ослабит гайку.
Снять кронштейн выключателя и масленку, на
конце коллектора. Потом ввинтить в вал
арматуры вспомогательный вал, со стороны
коллектора.

223

86835

Применение этого вала облегчает разборку арматуры и оберегает коллектор от поломки.
См. рис. 10, 11, 12.

Снять концевую масленку, отвернуть гайку и стопорную шайбу специальным ключом. Легкое постукивание молотка по ключу ослабит гайку. Снять 8 болтов, см. рис. II, соединяющих корпус мотора с корпусом генератора и сдвинуть корпус мотора со стороны привода вала. Вместе с корпусом снимется верхняя обойма краиного подшипника.

В стандартных машинах подшипник мотора сконструирован таким образом, что сепараторное кольцо составляет одно целое с наружной обоймой.

На рис. 12 видим внутреннее кольцо и сепараторное кольцо, соединенное с наружным кольцом.

На рис. 13 видим арматуру готовую к демонтажу. Подвесить конец мотора и при помощи вспомогательного вала выдвинуть всю арматуру из корпуса со стороны мотора. Второй перехват, как указано на рис. 14 разрешит одному человеку закончить демонтаж. На рис. 15 видим снятую из корпуса арматуру. Узлы слева направо: коллектор, вентилятор, и ротор мотора. Внутренняя обойма подшипника находится на валу. Эта обойма снимается с вала при помощи спец. съемного приспособления. Поставить губки прибора, см. рис. 16, на обойму и засунуть зауженное кольцо в прорези, тем самым замкнуть губки. Завинчивать болт с чекой гранной головкой придерживая за ручку прибор от проворачивания.

Вставлять стержни между приспособлением и арматурой нельзя, т.к. этим можно повредить конус и нарушить посадку звезды коллектора на валу. На рис. 17. показаны болты. Если равномерно затягивать их, крышка привода отойдет от рамы мотора. Наружное кольцо подшипника и обойма у стандартных генераторов снимаются приспособлением.

Лапки прибора сложить, см. рис. 18, и поставить в отверстие как показано на рис. 19, расширить лапки так, чтобы трубки лапок упирались в обойму в пространстве между крышкой и внутренней стороной кольца. После установки их вставляется ручка в предусмотренный проем. Постукивание молотком по рукоятке заставит наружное кольцо и обойму сойти с места. Если кольцо запрессовано очень плотно, необходимо головную часть нагреть и тогда посадка ослабнет и подшипник легко сойдет с места. Иногда возникает необходимость удалить статор из корпуса. Винты, указанные на рис. 20, зажимают статор, их необходимо снять с корпуса через наружное кольцо.

Наружная периферия статора подверждается при помощи направляющих с внутренней стороны корпуса мотора. Статор можно выпрессовать из направляющих внутри корпуса. Он выпрессовывается из корпуса путем применения равномерного давления в точку, указанную стрелкой на рис. 21 и в подобные точки снаружи обмотки статора. Нужно стараться не повредить обмотку статора. Таким образом производится полное снятие статора, арматуры, привода и подшипника.

225

86834

При капитальном осмотре необходимо принять еще некоторые дополнительные действия. На рис. 22. показан переключатель полюсов „скользящего типа". Подобная система дает выигрыш в силе при эксплуатации этого переключателя тяжелого типа. Снять переключатель и почистить, затем промазать тонким слоем масла. Работа этого переключателя проверяется при собранном моторгенераторе. Снять головку коммутатора с корпуса и выбить шариковый подшипник. Снять муфточку вкладыша и промыть керосином. Тщательно просушить. Проверить натяжение пружин и оправок, лучше всего проверить натяжение всех пружин. Пружину с 5-ти фунтовым натяжением (2,27 кг) следует заменить, если она ослабнет до 4 1/2 фн. (2,04 кг). Также поступить с пружиной 3 фн натяжением (1,36 кг) если она сдаст до 2 3/4 фн. (1,25 кг).

Если требуется заменить одну пружину, лучше всего заменить все пружины komplektno /всю оправку/. Промыть головки и масленки керосином.

См. рис. 25-26-27. Снять обмотку с полюсных наконечников, тщательно очистить корпус внутри. Воздушная вентиляционная система во время работы моторгенератора всасывает грязь и инородные тела, с рельсов во время хода поезда окалину с рельсов и угольную пыль со щеток.

Эти отходы являются жарошими электро-проводниками и концентрация этих материалов в машине всегда является потенциальным источником угрозы заземления. Раму с внутренней стороны нужно хорошо промыть растворителем. После промывки

покрасить красной изоляционной краской.
щательно очистить катушки. Проверить и исправить изоляцию. Прокрасить изоляционной краской. После того, как катушки поставлены на место, на полюсные наконечники, подтянуть болты полюсов и проверить индукторные катушки на заземление и на разомкнутую цепь, при помощи амперта. Заменить все фетровые шайбы в сальниках и на масленках. Эти шайбы предохраняют от утечки масла из подшипников и от попадания грязи в подшипники.

См. рис. 28-29-30

очень важно, чтобы для смазки шариковых и роликовых подшипников применялся нужный сорт смазки. В насле, применяемом для смазки, должны абсолютно полностью отсутствовать кислота и щелочь, и оно должно быть такой консистенции, чтобы не отделялось масло и мыло во время работы. Масло должно быть чистым. Все подшипники перед отсылкой заполнены маслом, поз. по каталогу 900254.

Смазка

При сборке масленки должны быть наполнены не больше чем на половину, а видимые поверхности подшипников должны быть смазаны тонким слоем масла. Чрезмерная смазка способствует перегреву подшипников и так же вредна, как и недостаточная смазка. Правильно смазанная машина не требует смазки целый год.

См. рис. 31, 32, 33

При капитальном, раз в году, осмотре нет необходимости снимать арматуру с вала, но когда это необходимо эта операция очень облегчена, благодаря упрощенной ее конструкции.

На рис. 33 показано приспособление для снятия вала. Арматура комплектно прикрепляется к раме и воздушным молотком вал выбивается из арматуры со стороны коллектора. На нарезанную часть вала надевается предохранительная втулка. На рис. 32 видим, как на втулке расположены пластины, указанные стрелкой. Втулка надета на вал на штанке. При такой конструкции вал снимается из арматуры, не задевая полос, проводки или коллектора.

См. рис. 34-35-36. Выше описанный метод осмотра чистки можно применить и для арматуры в целом, тщательно очистить проходы вентиляции в арматуре. После полной просушки прекрасно.

Как уже упоминалось, хороший коллектор будет иметь темную блестящую поверхность. Если поверхность коллектора неровная, его следует обточить. При обточке коллектора, арматуру ставят в центре и отмечают место посадки подшипников. Если установка не концентрична, проверить центра или же поставить вал на опору на место подшипника со стороны коллектора. На чистовую обработку берут подачу = 0,003" (0,07мм) при 400/500 об/мин. Зачистить заусенцы и отполировать поверхность коллектора стеклянной бунагой. Минимально допустимый диаметр коллектора - 206,36 мм. Коллектор

с предельным минимальным диаметром заменяется новым. Проверить арматуру на заземление. Применяют для этого омметр. Один проводник присоединяют к валу, другой - к коллектору. Если возникнет необходимость заменить какую-либо деталь арматуры или обтасчивается коллектор - всю арматуру в сборе необходимо динамически сбалансировать. После окончания ремонта и разборки, приступают к сборке в обратном порядке. Ниже даются некоторые замечания.

После замены переключателя полюсов, щеткодержателей и щеток на конце головки коллектора, головку устанавливают в корпус, затем ставят подшипник, смазывают его и заправляют масленку. Ставят внутреннее кольцо концевого роликоподшипника на вал. Для ускорения установки и во избежание поломок вала, внутреннее кольцо ролика нагревается в горячем масле, для того, чтобы оно расширилось. Затем его одевают на вал при помощи трубы, как указано на рис. 39 до полного упора.

Рис. Ч0-Ч1-Ч2

В головку ставится наружное кольцо и обойма. Приставить головкой корпус мотора к корпусу генератора. Поставить на место установочную гайку и затянуть ее спец. ключом.

Смазать подшипник и заправить масленку. Подвесить арматуру и при помощи спомогательного вала, потянуть арматуру вперед вспомогательным валиком через корпус генератора на место.

Рекомендуется коллектор обернуть в трялку,

чтобы предупредить повреждение при установке. Поставить выключатель на вал, затянуть его ключом. Нажатие на ключ вполне затянет гайку. Не повредите вентилятор при удержании вала от вращения.

См. рис. 43-44

Проверить работу выключателей и переключателя полюсов, вращая арматуру проверить все komplektno. На этом заканчивается годовая инспекция моторгенератора.